

1^a Fase – Entrega Técnica

1^a Fase

entrega chaves



DECLARO, nesta data, o recebimento de todas as chaves das áreas comuns, listadas logo abaixo, do Condomínio Olympique, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília.

2º SUBSOLO

- 2 cópias da porta da guarita da Torre C (porta de vidro); F 04 ✓
- 2 cópias da porta da guarita da Torre C (porta de madeira);

TÉRREO

- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre A, Junta A;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre A, Junta B;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre C, Junta E;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre C, Junta F;
- 2 cópias de cada porta da portaria principal (duas portas); FALTA UMA CHAVE -OK ✓
- 2 cópias da porta da guarita da Torre A (porta de vidro);
- 2 cópias da porta da guarita da Torre A (porta de madeira); F 09 K ✓
- 2 cópias de cada porta do Cyber Café da Torre A (3 portas);
- 2 cópias da porta da Sala de Jogos Juvenil da Torre A;
- 2 cópias de cada porta do Salão de Festas Infantil da Torre C (3 portas);
- 2 cópias da janela do Salão de Festas Infantil da Torre C;
- 2 cópias da porta do Cinema Infantil da Torre C;
- 2 cópias da janela do Cinema Infantil da Torre C;
- 2 cópias da porta da Brinquedoteca da Torre C;
- 2 cópias de cada porta do Espaço Gourmet da Torre C (4 portas);
- 2 cópias de cada porta do Espaço Gourmet/Salão de Festas Adulto (2 portas); F OK ✓
- 2 cópias de cada porta do Salão de Festas Adulto da Torre C (5 portas); 4 PORTAS OK ✓

24

MEZANINO

- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre A, junta A; F OK *[Signature]*
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre A, junta B;
- 2 cópias da porta da Lan House da Torre A;
- 2 cópias do Cômodo Técnico da Torre A (porta veneziana); FALTA UMA COPIA OK *[Signature]*

2º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta A;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta B;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta E; F UMA COPIA OK *[Signature]*
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta F; F UMA COPIA OK *[Signature]*

5º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta A;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta B;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta E;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta F;

8º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta A;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta B;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta E; F UMA COPIA OK *[Signature]*
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta F; F OK *[Signature]*

11º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta A;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta B;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta E; F OK *[Signature]*
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta F; F UMA COPIA OK *[Signature]*

[Signature] 2020

14º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta A;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta B;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta E; F OK *[Signature]*
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta F; F uma cópia OK *[Signature]*

17º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta A;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre A, junta B;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta E;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre C, junta F;

1º AO 17º PAVIMENTO

- 2 cópias do hidrômetro da Torre A, junta A por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre A, junta B por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre C, junta E por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre C, junta F por pavimento;

PECEB/DAS

*1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º,
15º, 16º, 17º, 12º, 5º*

*1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 15º,
14º, 16º, 17º, 2º, 5º*

18º E 19º PAVIMENTO

- 2 cópias do hidrômetro da Torre A, junta A por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre A, junta B por pavimento;

Brasília, 02 de maio de 2012.

(Assinatura)
Carlos Eduardo Areias Cardoso
(Síndico)

RECIBO

Recebemos nesta data da administração da obra do Residencial Olympique, as chaves listadas abaixo:

- Laje técnica, 20º Pavimento, Torre "A", Junta "A"(2 Cópias). F
- Laje técnica, 20º Pavimento, Torre "A", Junta "B"(2 Cópias). F
- Laje técnica, 18º Pavimento, Torre "C", Junta "E"(2 Cópias). OK
- Laje técnica, 18º Pavimento, Torre "C", Junta "F"(2 Cópias). OK
- Telhado 1, Torre "A", Junta "A"(2 Cópias). OK
- Telhado 2, Torre "A", Junta "A"(2 Cópias). OK
- Telhado 3, Torre "A", Junta "B"(2 Cópias). OK
- Telhado 4, Torre "A", Junta "B"(2 Cópias). OK
- Casa de bombas, 2º Subsolo, Torre "A", Junta "A" (2 Cópias). OK
- Casa de bombas, 2º Subsolo, Torre "A", Junta "B" (2 Cópias). OK
- Shaft Sprinkler, 1º Subsolo, Torre "A" (2 Cópias). OK
- Shaft Sprinkler, 2º Subsolo, Torre "A" (2 Cópias). OK
- Guarita, torre "C", Porta de vidro (3 Cópias). OK

Brasília, 13 de Junho de 2012



NOVA ADMINISTRADORA



DECLARO, nesta data, o recebimento de todas as chaves das áreas comuns, listadas logo abaixo, do Condomínio Olympique, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília.

1º AO 17º PAVIMENTO

- 2 cópias da lixeira da Torre A, junta A por pavimento; OK
- 2 cópias da lixeira da Torre A, junta B por pavimento; OK
- 2 cópias da lixeira da Torre C, junta E por pavimento; Falta: 8°, 10° OK
- 2 cópias da lixeira da Torre C, junta F por pavimento; Falta: 8°, 10° OK
- 2 cópias do shaft do gás da Torre A, junta A por pavimento; OK
- 2 cópias do shaft do gás da Torre A, junta B por pavimento; OK
- 2 cópias do shaft do gás da Torre C, junta E por pavimento; OK
- 2 cópias do shaft do gás da Torre C, junta F por pavimento; OK

Aldir
Falta - 8° e 10°
OK
~~Falta - 8° e 10°~~
Aldir
OK

18º E 19º PAVIMENTO

- 2 cópias da lixeira da Torre A, junta A por pavimento; OK
- 2 cópias da lixeira da Torre A, junta B por pavimento; OK
- 2 cópias do shaft do gás da Torre A, junta A por pavimento; OK
- 2 cópias do shaft do gás da Torre A, junta B por pavimento; OK

Brasília, 07 de Maio de 2012.


Carlos Eduardo Areias Cardoso
(Síndico)

Aldir
2012-05-07

RECIBO

Recebemos nesta data da administração da obra do Residencial Olympique, a cópia das chaves da casa de máquinas dos elevadores da Torre A.

Brasília, 29 de maio de 2012.



NOVA ADMINISTRADORA
ADRIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA

9

RECIBO

Recebemos nesta data da administração da obra do Residencial Olympique, as chaves listadas abaixo:

- Casa de máquinas, Torre "C", Junta "E"(2 Cópias). ✓
- Casa de máquinas, Torre "C", Junta "F"(2 Cópias). ✓
- Telhado 1, Torre "C", Junta "E"(2 Cópias). ✓
- Telhado 2, Torre "C", Junta "E"(2 Cópias). ✓
- Telhado 3, Torre "C", Junta "F"(2 Cópias). ✓
- Telhado 4, Torre "C", Junta "F"(2 Cópias). ✓

Brasília, 29 de Maio de 2012



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriano", is written over a horizontal line. Below the line, the text "NOVA ADMINISTRADORA" is printed in capital letters.

NOVA ADMINISTRADORA

1^a Fase

entregas técnicas

TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE CFTV

E ANTENA
Coletiva

Declaro que o sistema de CFTV do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

Foi entregue também o manual e o controle do DVR ao síndico.

A manutenção preventiva do sistema de CFTV deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

✓ recebido ✓
entrega ✓
23/06/12

Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE CFTV e ANTENA Coletiva

Data do recebimento: 08/06/12


(OK)

Obs.: Avançar veneziana da porta shoft Antena primoda (-12º andar)
- melhor limpeza shofts antena torre C, - problema fechadura
shof antena em funk as apto 1206, 1103, - regulagem dos
debrodices shoft antena torre C (alguns fazendo barulho)


Síndico do Condomínio:




Subsíndico do Bloco A:



Subsíndico do Bloco C:



Responsável pela Construtora:



Representante da Nova Administradora:

TERMO DE RECEBIMENTO DO GERADOR

Declaro que o gerador do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: GERADOR

Data do recebimento: 08/06/12

Obs.: falta chave reversora (OK)

*recebido dia 23/06/12
entregue em
23/06/12*

Síndico do Condomínio: Cezar

Subsíndico do Bloco A: Dilv

Subsíndico do Bloco C: Geral

Responsável pela Construtora: Peterson

Representante da Nova Administradora: Adrielly

TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

Declaro que o sistema de pressurização do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema de pressurização deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

Data do recebimento: 08/06/12

Obs.: colocar fechadura p/ trancar os portões de acesso. (OK)

Síndico do Condomínio: Ricardo

Subsíndico do Bloco A: Paulo

Subsíndico do Bloco C: Jeferson

Responsável pela Construtora: Ricardo

Representante da Nova Administradora: Aldo

TERMO DE RECEBIMENTO DOS PORTÕES AUTOMÁTICOS DAS GARAGENS

Declaro que os dois portões automáticos do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeitas condições de funcionamento.

Foi entregue também um controle de cada portão ao síndico.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: PORTÕES AUTOMÁTICOS DAS GARAGENS

Data do recebimento: 08/06/12

Obs.: Falta sensor para ligar luz de acesso (OK)
pedestres / veículos (na frente e atrás)

Síndico do Condomínio: (Assinatura)

Subsíndico do Bloco A: (Assinatura)

Subsíndico do Bloco C: (Assinatura)

Responsável pela Construtora: (Assinatura)

Representante da Nova Administradora: (Assinatura)

*7º recebido
entregar em
23/06/12*

TERMO DE RECEBIMENTO DA FONTE

Declaro que a fonte do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: FONTE

Data do recebimento: 23/06/12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio: (Assinatura)

Subsíndico do Bloco A: (Assinatura)

Subsíndico do Bloco C: (Assinatura)

Responsável pela Construtora: Pentair

Representante da Nova Administradora: (Assinatura)

TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE SPRINKLER

Declaro que o sistema de sprinkler do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva dos equipamentos deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE SPRINKLER

Data do recebimento: 23/06/12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio: (Assinatura)

Subsíndico do Bloco A: (Assinatura)

Subsíndico do Bloco C: (Assinatura)

Responsável pela Construtora: (Assinatura)

Representante da Nova Administradora: (Assinatura)

TERMO DE RECEBIMENTO DE BOMBAS DE INCÊNDIO

Declaro que as bombas de incêndio do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva das bombas de incêndio deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: BOMBAS DE INCÊNDIO

Data do recebimento: 08/06/12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio: Celso

Subsíndico do Bloco A: Paulo

Subsíndico do Bloco C: Paulo

Responsável pela Construtora: Ricardo

Representante da Nova Administradora: Aldo

TERMO DE RECEBIMENTO DAS BOMBAS ÁGUA POTÁVEL

Declaro que as bombas de água potável do Condomínio Olympique – 1^a etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva das bombas de água potável e de águas servidas deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: BOMBAS DE ÁGUA

Data do recebimento: 08/06/12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio: Fábio

Subsíndico do Bloco A: PM

Subsíndico do Bloco C: José

Responsável pela Construtora: Ricardo

Representante da Nova Administradora: Tônio

TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES

Declaro que o sistema de hidrantes do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema de hidrantes deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE HIDRANTE

Data do recebimento: 08 / 06 / 12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio:

Subsíndico do Bloco A:

Subsíndico do Bloco C:

Responsável pela Construtora:

Representante da Nova Administradora:

TERMO DE RECEBIMENTO DA CENTRAL DE INCÊNDIO

Declaro que a central de incêndio do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva da central de incêndio deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: CENTRAL DE INCÊNDIO

Data do recebimento: 08 / 06 / 12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio: G.D.

Subsíndico do Bloco A: P.W.

Subsíndico do Bloco C: G.W.

Responsável pela Construtora: R. L. M.

Representante da Nova Administradora: A. Oliveira

TERMO DE RECEBIMENTO DA CENTRAL DE INTERFONE

Declaro que a central de interfone do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva da central de interfone deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: CENTRAL DE INTERFONE

Data do recebimento: 08/06/12

Obs.: _____

Síndico do Condomínio: Rodrigo

Subsíndico do Bloco A: PSL

Subsíndico do Bloco C: Geraldo

Responsável pela Construtora: Pedro Henrique


Representante da Nova Administradora: Aldiney

RECIBO

Recebemos nesta data da administração da obra do Residencial Olympique, as chaves listadas abaixo:

- Pressurização, Bloco "A"(2 Cópias).
- Pressurização, Bloco "C"(2 Cópias).
- Casa do Gerador, 2º Subsolo (2 Cópias).

Brasília, 02 de Julho de 2012



A handwritten signature in black ink, appearing to read "John P.", is written over a horizontal line. Below this line, the company name is printed.

NOVA ADMINISTRADORA


24

RECIBO

Recebemos nesta data da administração da obra do Residencial
'Olympique, as chaves listadas abaixo:

- Barramento Parcial, Térreo, Torre "A", (2 Cópias).
- Barramento Parcial, Térreo, Torre "B", (2 Cópias).
- Barramento Parcial, 1º Subsolo, Torre "C", (4 Cópias).

Brasília, 25 de Junho de 2012



NOVA ADMINISTRADORA

RECIBO

Recebemos nesta data da administração da obra do Residencial Olympique, as chaves listadas abaixo:

- CFTV, TORRE "A", JUNTA "B" 6º PAVIMENTO (2 Cópias).
- CFTV, TORRE "A", JUNTAS "A e B" 5º PAVIMENTO (2 Cópias por Pavimento).
- CFTV, TORRE "A", JUNTA "B" 2º PAVIMENTO (2 Cópias).
- HIDRANTE (REGISTRO), TORRE "A", JUNTAS "A e B" 12º PAVIMENTO (2 Cópias).



NOVA ADMINISTRADORA

Brasília, 07 de JULHO de 2012