

2<sup>a</sup> fase

ENTREGA TÉCNICA

EQUIPAMENTOS

e outros utensílios

entrega móveis

06/03/2013

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS MÓVEIS

Declaro que a mesa de reunião 2,40x1,20m e 10 (dez) cadeiras de escritório com braço da Sala de administração do Condomínio Olympique – 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeitas condições.

A manutenção preventiva dos móveis deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento:** 01 Mesa de reunião 2,40x1,20m

10 Cadeiras de escritório com braço

Data do recebimento: 06/03/2013

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável pela Construtora: Jairiney Alves

Responsável pelo Condomínio: Thierry Souza Seng

entrega móveis

07/03/2013

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS MÓVEIS

Declaro que recebi o material descrito abaixo, sendo que estes foram comprados pelo Condomínio Olympique para a 1ª etapa (blocos A e C) (AE 04, lotes G e H, Guará II). Os produtos encontram-se em perfeitas condições.

A manutenção preventiva dos móveis deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento:** 6 caixas com duas cadeiras em cada, totalizando 12 cadeiras.

**Descrição do produto:** Cadeira dobrável Ipanema sem braço.

Data do recebimento: 07/03/2013

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável pela Construtora: \_\_\_\_\_

Responsável pelo Condomínio: José Maria Rodrigues J. Ribeiro.

entrega CD com manual das áreas comuns  
e certificados de garantia

16/03/2013

## TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro que recebi da Disco Incorporadora os seguintes itens:

- CD contendo manual das áreas comuns do Edifício Olympique.

Data do recebimento: 16/03/2013

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável pela Construtora: \_\_\_\_\_

Responsável pelo Condomínio: Alexis Ilva Souza

## TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro que recebi os seguintes itens:

- Certificado de Garantia – Bicicleta Ergométrica Total Health ( Modelo RXV, Data: 04/03/13, Nº de Série: 12.0067)
- Certificado de Garantia – Bicicleta Ergométrica Total Health ( Modelo RXV, Data: 04/03/13, Nº de Série: 12.0053)
- Certificado de Garantia – Bicicleta Ergométrica Total Health ( Modelo RXV, Data: 04/03/13, Nº de Série: 12.0054)
- Certificado de Garantia – Bicicleta Ergométrica Total Health ( Modelo RXV, Data: 04/03/13, Nº de Série: 12.0058)
- Certificado de Garantia – Esteira Total Health ( Modelo TRX-380i, Data 04/03/13, Nº de Série 38.518)
- Certificado de Garantia – Esteira Total Health ( Modelo TRX-380i, Data 04/03/13, Nº de Série 38.519)
- Certificado de Garantia – Esteira Total Health ( Modelo TRX-380i, Data 04/03/13, Nº de Série 38.520)
- Certificado de Garantia – Esteira Total Health ( Modelo TRX-380i, Data 04/03/13, Nº de Série 38.521)
- Certificado de Garantia – Esteira Total Health ( Modelo TRX-380i, Data 04/03/13, Nº de Série 38.522)
- Certificado de Garantia – Elíptico Total Health ( Modelo RXE, Data: 04/03/13, Nº de Série: 07.0020)
- Certificado de Garantia – Elíptico ( Modelo RXE, Data: 04/03/13, Nº de Série: 07.0021)
- Manual de Manutenção e Operação – Esteiras Profissionais TRX Total Health

Data do recebimento: 10 / 03 / 2013

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável pela Construtora: \_\_\_\_\_

Responsável pelo Condomínio: Kelly Silveira

## Entrega chaves da 2<sup>a</sup> fase

(18/03/2013)

99



DECLARO, nesta data, o recebimento de todas as chaves das áreas comuns, listadas logo abaixo, do Condomínio Olympique, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília.

2º SUBSOLO

- 2 cópias do shaft de sprinkler, Torre “B”, Junta “C”;
- 2 cópias do shaft de sprinkler, Torre “B”, Junta “D”;

1º SUBSOLO

- 2 cópias do shaft de sprinkler, Torre “B”, Junta “C”;
- 2 cópias do shaft de sprinkler, Torre “B”, Junta “D”;
- 2 cópias da porta do Barramento Parcial 1 Torre “D”;
- 2 cópias da porta do Lava Jato para Corredor;
- 2 cópias da porta do Refeitório;
- 2 cópias da porta do Vestiário Feminino;
- 2 cópias da porta dos Armários;
- 2 cópias da porta do Vestiário Masculino;
- 2 cópias da porta do Pet Care;
- 2 cópias da porta da Bricolagem;
- 2 cópias da porta do Atelier;
- 2 cópias da porta do Cadeado do bicletário;
- 2 cópias da porta da Garage Band;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "RJ".

TÉRREO

- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre B, Junta C;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre B, Junta D;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre D, Junta G;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre D, Junta H;
- 2 cópias da porta da sala de Jogos Adulto 1, Torre "B";
- 2 cópias da porta da sala de Jogos Adulto 2, Torre "B";
- 2 cópias da porta da sala da Administração 1, Torre "B";
- 2 cópias da porta da sala da Administração 2, Torre "B";
- 2 cópias da porta do Barramento Geral, Torre "B";
- 2 cópias da porta da casa de maquinas do Bar das Piscinas;
- 2 cópias da Casa de maquinas da piscina semi olímpica
- 2 cópias da porta do Bar das Piscinas;
- 2 cópias da porta do WC Masculino do bar;
- 2 cópias da porta do WC Feminino do bar;
- 2 cópias do portão de acesso da piscina Adulto;
- 2 cópias do portão de acesso da piscina Infantil;
- 2 cópias do portão de acesso da piscina semi olímpica;
- 2 cópias do portão de acesso ao lavapés da piscina semi olímpica;
- 2 cópias da porta do WC Deficiente Masculino da piscina semi olímpica;
- 2 cópias da porta do WC Deficiente Feminino da piscina semi olímpica;
- 2 cópias da porta do Salão de Festas Infanto Juvenil 1, Torre "D";
- 2 cópias da porta do Salão de Festas Infanto Juvenil 2, Torre "D";
- 2 cópias da porta do Salão de Festas Infanto Juvenil 3, Torre "D";
- 2 cópias da porta do Salão de Festas Infanto Juvenil 4, Torre "D";
- 2 cópias da porta da Academia 1, Torre "D";
- 2 cópias da porta da Academia 2, Torre "D";
- 2 cópias da janela da Academia 1, Torre "D";
- 2 cópias da janela da Academia 2, Torre "D";



- 2 cópias da janela da Academia 3, Torre "D";
- 2 cópias da porta do Espaço Mulher, Torre "D";
- 2 cópias da porta(alumínio) do Espaço Mulher, Torre "D";
- 2 cópias da porta (madeira) da sala de massagem 1 do Espaço Mulher, Torre "D";
- 2 cópias da porta (madeira) da sala de massagem 2 do Espaço Mulher, Torre "D";
- 2 cópias da porta (Aluminio) da sala de massagem 1 do Espaço Mulher, Torre "D";
- 2 cópias da porta (Aluminio) da sala de massagem 2 do Espaço Mulher, Torre "D";
- 2 cópias da portiola da Casa de Máquinas da Sauna, Torre "D";
- 2 cópias da chave de correio (vazio 1), Torre "B";
- 2 cópias da chave de correio (vazio 2), Torre "B";
- 2 cópias da chave de correio (vazio 1), Torre "D";
- 2 cópias da chave de correio (vazio 2), Torre "D";

#### MEZANINO

- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre B, junta C;
- 2 cópias da porta do hall do elevador da Torre B, junta D;
- 2 cópias da porta do Cinema Adulto da Torre B;
- 2 cópias do Cômodo Técnico da Torre B (porta veneziana);

#### 2º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta C;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta D;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta G;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta H;

#### 5º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta C;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta D;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta G;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta H;



8º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta C;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta D;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta G;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta H;

11º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta C;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta D;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta G;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta H;

14º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta C;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta D;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta G;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta H;

17º PAVIMENTO

- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta C;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre B, junta D;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta G;
- 2 cópias do armário da CEB da Torre D, junta H;

1º AO 17º PAVIMENTO

- 2 cópias do hidrômetro da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre B junta D por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre D, junta G por pavimento;



- 2 cópias do hidrômetro da Torre D, junta H por pavimento;
- 2 cópias do Shaft CFTV da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias do Shaft CFTV da Torre B junta D por pavimento;
- 2 cópias do Shaft CFTV da Torre D, junta G por pavimento;
- 2 cópias do Shaft CFTV da Torre D, junta H por pavimento;
- 2 cópias do Shaft de Gás da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias do Shaft de Gás da Torre B junta D por pavimento;
- 2 cópias do Shaft de Gás da Torre D, junta G por pavimento;
- 2 cópias do Shaft de Gás da Torre D, junta H por pavimento;
- 2 cópias da lixeira da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias da lixeira da Torre B junta D por pavimento;
- 2 cópias da lixeira da Torre D, junta G por pavimento;
- 2 cópias da lixeira da Torre D, junta H por pavimento;
- 2 cópias da veneziana "A" da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias da veneziana "A" da Torre B, junta D por pavimento;
- 2 cópias da veneziana "B" da Torre B, junta C por pavimento ( exeto 2º, 5º, 8º, 11º, 14º e 17º PAV.);
- 2 cópias da veneziana "B" da Torre B, junta D por pavimento ( exeto 2º, 5º, 8º, 11º, 14º e 17º PAV.);
- 2 cópias da veneziana "A" da Torre D, junta G por pavimento;
- 2 cópias da veneziana "A" da Torre D, junta H por pavimento;
- 2 cópias da veneziana "B" da Torre D, junta G por pavimento ( exeto 2º, 5º, 8º, 11º, 14º e 17º PAV.);
- 2 cópias da veneziana "B" da Torre D, junta H por pavimento ( exeto 2º, 5º, 8º, 11º, 14º e 17º PAV.);

#### 18º E 19º PAVIMENTO

- 2 cópias do hidrômetro da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias do hidrômetro da Torre B, junta D por pavimento;
- 2 cópias do Shaft CFTV da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias do Shaft CFTV da Torre B junta D por pavimento;
- 2 cópias do Shaft de Gás da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias do Shaft de Gás da Torre B junta D por pavimento;



- 2 cópias da lixeira da Torre B, junta C por pavimento;
- 2 cópias da lixeira da Torre B junta D por pavimento;

#### HIDRANTES:

- 2 cópias do hidrante, 12º Pavimento, Torre "B", Junta "C";
- 2 cópias do hidrante, 12º Pavimento, Torre "B", Junta "D";
- 2 cópias do hidrante, 10º Pavimento, Torre "D", Junta "G";
- 2 cópias do hidrante, 10º Pavimento, Torre "D", Junta "H";

#### LAJES TECNICAS:


- 2 cópias do 18º pavimento, torre "D", Junta "G"
- 2 cópias do 18º pavimento, torre "D", Junta "H"
- 2 cópias do 20º pavimento, torre "B", Junta "C"
- 2 cópias do 20º pavimento, torre "B", Junta "D"

#### CASA DE MÁQUINAS:

- 2 cópias da Casa de máquinas, Torre "B", Junta "C"
- 2 cópias da Casa de máquinas, Torre "B", Junta "D"
- 2 cópias da Casa de máquinas, Torre "D", Junta "G"
- 2 cópias da Casa de máquinas, Torre "D", Junta "H"
- 2 cópias do telhado 1 Torre "B", Junta "C"
- 2 cópias do telhado 2 Torre "B", Junta "C"
- 2 cópias do telhado 1 Torre "B", Junta "D"
- 2 cópias do telhado 2 Torre "B", Junta "D"
- 2 cópias do telhado 1 Torre "D", Junta "G"
- 2 cópias do telhado 2 Torre "D", Junta "H"
- 2 cópias do telhado 1 Torre "D", Junta "G"
- 2 cópias do telhado 2 Torre "D", Junta "H"



Brasília, 18 de março de 2013.

  
Kelly Silva Sousa  
(Síndica)

## ENTREGA TÉCNICA

de 19/03/2013

(piscinas e saunas)

## **TERMO DE ENTREGA DE PRODUTO(S) E DOCUMENTO(S)**

Cliente: DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA.

Cpf/Cnpj: 08.786.123/0001-01

Endereço: SCS QD. 02 BLOCO D LT 81 EDIF. OSCAR NIEMEYER 13º ANDAR

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Telefone(s): 61 2195-8300

Declaro ter recebido, nesta data, o(s) produto(s) relacionado(s) no Quadro I abaixo (previsto no Contrato n.º 097/2040, encontrando-se o(s) mesmo(s) em perfeito estado, sem quaisquer vícios ou defeitos que possam inviabilizar seu(s) uso(s)).

### QUADRO I – Descrição de Produto(s)

24 MT DE MANGUEIRA FLUTUANTE 1,1/2 38MM AZUL SPIRALOC, 01 ASPIRADOR 03 RODAS JUMBO LIMP PLUS SODRAMAR, 01 CABO TELESCÓPIO EM ALUMINIO 06 MT, 02 PENEIRAS CATA FOLHA ARMAÇÃO METALICA MEKA, 01 ADAPTADOR EM ABS P/ ASPIRADOR VINILTEC, 02 MPONTEIRA EM BORRACHA 1 1/2" VINILTEC, 135 M<sup>2</sup> CAPA TERMICA, 10.87 M CAPA TERMICA, 16M CAPA TERMICA, 04 BOMBA DANCOR ½ CV TRIFASICO, 03 BOMBA DANCOR 20 V TRIFASICO, 01 BOMBA DANCOR 3.0CV TRIFASICA, 04 BOMBAS SODRAMAR 5.5 TRIFASICA, 06 BOMBA DOSADORA EXATA, 02 TROCADOR SD 130 SODRAMAR TRIFASICO COM AUTOMA; AUTOMACAO DIGITAL, 02 TROCADOR SD 25 SODRAMAR MONOFASICO COM AUTOMACAO DIGITAL, 04 FILTRO DANCOR DFR-19, 03 FILTRO DANCOR DFR-30 L, 01 SAUNA SOCALOR PLUS MAR 24 KW 380/22 OT AUT.QD.

Declaro, ainda, que me foi(ram) entregue(s) o(s) documento(s) abaixo relacionado(s):

- 1 – TERMO DE ENTREGA
- 2 - TERMOS DE GARANTIA
- 3 – NOTAS FISCAL
- 4 – MANUAL USUARIO PISCINA
- 5 – MANUAL CAPA

Anápolis/GO, 17 de março de 2.013.



Cliente: DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA.

Cpf/Cnpj: 08.786.123/0001-01

Av. Brasil Norte, n.º 1.745, loja 02 – Cidade Jardim – Anápolis/GO – CEP: 75080-240 / Fone: (62) 3321-4520

108

entrega técnica de várias partes

19/03/2013

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

Declaro que os equipamentos da academia do Condomínio Olympique (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeita condição de funcionamento, tendo sido regulados pelo técnico da empresa Total Health no dia 19/03/2013.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: EQUIPAMENTOS ACADEMIA**

Data do recebimento: 19/03/2013

Obs.: Foram entregues os controles das TVs e 4 tubos de silicone para manutenção. Faltam 2 tampas dos tubos do equipamento extensora/flexora.

Síndico do Condomínio:

feldy kira souza

Responsável pela Construtora:

Ricardo

## TERMO DE RECEBIMENTO DA CASCATA

Declaro que a cascata do Condomínio Olympique – 2<sup>a</sup> etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: CASCATA**

Data do recebimento: 19/03/13

Obs.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio: Jean - Mor. Jeca

Responsável pela Construtora: Bela

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS SPAs

Declaro que os equipamentos dos SPAs (1 retangular e 1 redondo) do Condomínio Olympique (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: EQUIPAMENTOS DOS SPAs**

Data do recebimento: 19/03/13

Obs.: \_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio: Feliz Silveira

Responsável pela Construtora: Eduardo

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO HOME CINEMA

Declaro que os equipamentos do Home Cinema (projetor, tela, caixas de som, blu ray, receiver, subwoofer) do Condomínio Olympique (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: EQUIPAMENTOS DO HOME CINEMA

Data do recebimento: 19/03/13

Obs.: \_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio: Felipe Henrique

Responsável pela Construtora: Eduardo

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PISCINAS ADULTO, INFANTIL e BIRIBOL

Declaro que os equipamentos das piscinas adulto, infantil e biribol do Condomínio Olympique (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: EQUIPAMENTOS PISCINAS ADULTO, INFANTIL e BIRIBOL**

Data do recebimento: 19/03/13

Obs.: nenhum

Síndico do Condomínio:

Leidy Oliveira Souza

Responsável pela Construtora:

Glen

## TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PISCINA SEMI OLIMPICA

Declaro que os equipamentos da piscina semi-olímpica do Condomínio Olympique (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel, correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

Serviço/ Equipamento: EQUIPAMENTOS PISCINA SEMIOLIMPICA

Data do recebimento: 19/03/13

Obs.: Houve outra visita técnica da empresa que instalou os equipamentos, no dia 22/03/13, às 10hs, para acompanhamento da empresa de limpeza contratada pelo condômino.

Síndico do Condomínio:

Felix Silveira Souza

Responsável pela Construtora:

Edu

entrega chaves faltantes

20/03/2013




DECLARO, nesta data, o recebimento de todas as chaves das áreas comuns, listadas logo abaixo, do Condomínio Olympique, situado na AE 04, lotes G e H, Guará II – Brasília.

2º SUBSOLO

- 2 cópias da Porta da casa de bombas de água potável, Torre "B", Junta "C";
- 2 cópias da Porta da casa de bombas potável, Torre "B", Junta "D";
- 2 cópias do cadeado 1 do gradil das Caixas d'água Pluvial;
- 2 cópias do cadeado 2 do gradil das Caixas d'água Pluvial;

Brasília, 20 de março de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Kelly Silva Sousa  
(Síndica)

## ENTREGA TÉCNICA

de 06/04/2013

## TERMO DE RECEBIMENTO DA CENTRAL DE INTERFONE

Declaro que a central de interfone do Condomínio Olympique – 2ª etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva da central de interfone deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: CENTRAL DE INTERFONE**

Data do recebimento: 06/04/13

Obs.: Os blocos B e D não estão comunicando com o A e C.

Será colocado o ponte na guerita Service f em cada sala ADM.

Síndico do Condomínio:

Felix Ilva Sousa

Responsável pela Construtora:

Petroni

Representante da Administradora:

## TERMO DE RECEBIMENTO DA CENTRAL DE INCÊNDIO

Declaro que a central de incêndio do Condomínio Olympique – 2ª etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva da central de incêndio deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: CENTRAL DE INCÊNDIO**

Data do recebimento: 06/08/13

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio:

Ledy Ma Souza

Responsável pela Construtora:

R. L. M.

Representante da Administradora:

\_\_\_\_\_

## TERMO DE RECEBIMENTO DE BOMBAS DE INCÊNDIO

Declaro que as bombas de incêndio do Condomínio Olympique – 2<sup>a</sup> etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva das bombas de incêndio deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: BOMBAS DE INCÊNDIO**

Data do recebimento: 16/04/13

Obs.: \_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio:

Felix Isha Souza

Responsável pela Construtora:

P. L. S. H.

Representante da Administradora:

## TERMO DE RECEBIMENTO DAS BOMBAS ÁGUA POTÁVEL

Declaro que as bombas de água potável do Condomínio Olympique – 2<sup>a</sup> etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foram entregues e encontram-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva das bombas de água potável e de águas servidas deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: BOMBAS DE ÁGUA**

Data do recebimento: 06 / 04 / 13

Obs.: \_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio: Hélio Alves Souza

Responsável pela Construtora: Petromar

Representante da Administradora: \_\_\_\_\_

## TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE SPRINKLER

Declaro que o sistema de sprinkler do Condomínio Olympique – 2<sup>a</sup> etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeita condição de funcionamento.

A manutenção preventiva dos equipamentos deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE SPRINKLER**

Data do recebimento: 06/04/13

Obs.: Colocar tubulação perto do piso, dentro do slat e ole sprinkler no 1º subsolo.

Síndico do Condomínio: Felipe Alvaro Souza

Responsável pela Construtora: Ricardo

Representante da Administradora:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES

Declaro que o sistema de hidrantes do Condomínio Olympique – 2ª etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema de hidrantes deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE HIDRANTE**

Data do recebimento: 06 / 04 / 13

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio: Feliz Nha Alves

Responsável pela Construtora: R. P. M.

Representante da Administradora: \_\_\_\_\_

## TERMO DE RECEBIMENTO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

Declaro que o sistema de pressurização do Condomínio Olympique – 2ª etapa (blocos B e D) (AE 04, lotes G e H, Guará II) foi entregue e encontra-se em perfeitas condições de funcionamento.

A manutenção preventiva do sistema de pressurização deve ser feita conforme orientado no Manual das Áreas Comuns.

Constitui condição da garantia do imóvel a correta manutenção preventiva das áreas comuns do Condomínio.

**Serviço/ Equipamento: SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO**

Data do recebimento: 06 / 04 / 13

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio: Felix Iha Souza

Responsável pela Construtora: Ricardo

Representante da Administradora: \_\_\_\_\_

## Entregas posteriores

Alterações guarda 2º subsolo: 23/08/2013

Relação equipamentos e notas fiscais: 15/05/2013

Convenção e Instituição – cópia autenticada: 19/11/2013

## TERMO DE RECEBIMENTO

Olympique Clube Residencial  
AE 4 Lotes G e H – Guará II  
Brasília-DF

Prezada Sra. Síndica,

Conforme acordado entre a construtora Disco Incorporadora Imobiliária Ltda. e o condomínio Olympique, as devidas alterações na guarita do 2º subsolo, aprovadas em Assembleia Extraordinária realizada em 13 de junho de 2013, foram realizadas e desta forma entregues aos responsáveis do condomínio nessa data.

Além disso, a alteração do portão basculante pelo portão de correr em alumínio no 2º subsolo foi realizado, e este encontra-se funcionamento em perfeitas condições.

Brasília, 23 de agosto de 2013.


---

Kelly Silva Sousa  
Síndica

OBS: A PORTO VAI ESVAZIAR O CÔMODO DA CEB ATÉ PRÓXIMA QUINTA-FEIRA (29/08) E VAI ENTREGAR TODAS AS CHAVES DAS PORTAS QUE DÃO ACESSO A ESTE CÔMODO.

OBS: FALTA REGULAGEM DO PORTÃO QUE SERÁ ENTREGUE PELA PORTO NA PRÓXIMA SEMANA.

  
Bruno Aluarez Barra  
SUBSÍNDICO, BLOCO D



## TERMO DE RECEBIMENTO NOTAS FISCAIS E TERMOS DE GARANTIA

Declaro que recebi da Construtora, com Síndica do Condomínio Olympique (AE 04, lotes G e H, Guará II) as notas fiscais, manuais e termos de garantia de todos os itens das áreas comuns, conforme anexo III do contrato de Venda e Compra.

Foi-me entregue também as notas fiscais, manuais e termos de garantia dos itens das áreas comuns da 1<sup>a</sup> fase.

Quando das entregas técnicas, os manuais dos equipamentos haviam sido entregues, mas constava como pendência as notas fiscais, as quais recebo nesse momento.

**Serviço/ Equipamento:** vários

Data do recebimento: 15/05/2013

Obs.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Síndico do Condomínio:

Felix Ivo Sousa

Responsável pela Construtora:

Representante da Administradora:



Disco Incorporadora Imobiliária Ltda.

128

Brasília 18 de novembro de 2014.


Protocolo de entrega de documentos

Prezada Senhor (a),

Estamos entregando Vsa. uma cópia autenticada da Convenção de Condomínio e outra da Instituição do Condomínio.

Atenciosamente,

Recebemos em: 19 / 10 / 2013.

  
Ricardo Amaral

Porto BSB Engenharia  
Maria de Oliveira  
Gerente do Atendimento a Clientes